

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 114/11 Responsável: SSAC Data: 13/12/2011 Revisão: 000

Para: Distribuidores, Lojistas, Representantes e Instaladores de Acessórios.

Assunto: Hyundai Azera 2010 mod. 2011 com a porta dianteira esquerda automatizada – Acionamento dos vidros elétrico através dos alarmes Pósitron ou Original

Prezado Instalador,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao acionamento do vidro dianteiro esquerdo automatizado subida e descida e os demais simples.



Observação.: Para a ligação do relé, localize fio pós ignição **Negativo**, diretamente no motor do vidro da porta do motorista, que será um fio de cor Laranja, conforme esquema acima. Para as demais portas utilize uma SW430 localizando os fios no pé de cada motor dentro de cada porta.

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Eletrônica S.A.

